



Instructivo de envío de equipo para calibración.

Lugar de calibración: Boulder, Colorado - USA

Para realizar la calibración de los equipos DSP Logger MX300 o Expert, deben ser enviados a nuestras oficinas técnicas de Boulder, Colorado.

Para realizar la calibración correctamente se deben cumplir cada uno de los puntos de este instructivo, por favor lea atentamente cada uno de ellos y verifique el material a enviar.

1. Hardware (display equipo medidor)
Sensores acelerómetros (cantidad 2) sin base magnética
Cable de medición (cantidad 2)
Si su equipo tiene solo un sensor y un cable envíe solo uno.



2. Antes de embalar en la caja se debe colocar una protección rígida (cartón) sobre el display del equipo sujetándolo con cinta o banda elástica.



3. La caja para embalar el equipo debe ser aproximadamente de 30x30x30 cm. Colocar algún tipo de protección sobre la base de la caja, arriba de esa protección posicionar los sensores y los cables y sobre ellos el hardware con la pantalla (display) hacia arriba.

Si posee la copia del certificado de calibración anterior por favor enviarla.

4. Información del envío.

Dirección de envío en USA.

SEMAPI CORP. 315 South 40th St. Boulder CO 80305 AT: Sr. Martin Rubbiolo.
--

5. Completar modelo de factura Proforma según documento adjunto.
6. El envío del equipo hacia Semapi Corp es a cargo del cliente, la devolución del mismo está incluida en el costo de la calibración. Courier recomendados: UPS, FedEx y DHL.
7. Completar el formulario online de envío de equipo a calibrar en el siguiente link <http://www.es.semapi.com/#!soporte/c19k> este formulario dará la confirmación del trabajo solicitado por usted y la correcta recepción de la solicitud y el equipamiento.
8. **ESTE INSTRUCTIVO ES VALIDO, SOLO PARA EQUIPOS QUE SE ENCUENTREN FUERA DE ARGENTINA.**